電磁波と電気探査によるため池漏水状況の推定 Estimation of water leakage for farm pond using electromagnetic wave and electrical surveys

○柳本 智也, 小林 晃, 山本 清仁, 青山 咸康 YANAGIMOTO Tomoya, KOBAYASHI Akira, YAMAMOTO Kiyohito and AOYAMA Shigeyasu

1. はじめに

農業用水利施設のうち,ため池などの土構造物の改修事業の計画立案のための調査の省力化および効率化を目指した非破壊検査による現状把握手法の検討を目的とする.ここでは,現地で電気探査装置と電磁破探査装置を用いて計測を行い,両探査結果を比較することで,ため池の漏水状況の 推定手法について検討する.

- 2. 現地計測
- (a) 電気探査¹⁾

図-1 に示されるウェンナー法と呼ばれる 4 極法で計測を行った. 電極間隔は20cm(9.4m を一側線,測定最大深度約3m)で計測した. 電極配置は堤軸方向に2 側線測定した.

(b) 電磁波探查^{2),3)}

インパルスレーダーシステムを用いたプ ロファイル測定で内部構造の推定を行った. プロファイル測定とは,図-2に示すように, 送受信のアンテナ間隔を一定に保ったまま移 動させる方法である.これにより送受信アン テナの中間位置に受信波形を並べるだけで, 反射断面記録が得られる.また,堤体の電磁 波速度は,ワイドアングル測定より計測し, 時間断面の反射断面記録を深度に換算した.

調査で使用した装置は株式会社テラの pulseEKKO 100 RUN で電磁波の周波数は 50MHz, 測定間隔は 20cm で,電気探査の側線 に合わせて測定を行った.

3. 結果

現地計測を行った近畿地方の N 池の平面図 を図-3 に示す.

電気探査結果を図-4,5 に示す. 測線1 では 左側上部の漏水箇所に相当するところのみに 低い比抵抗値があり,水面と見られる箇所は深 度 2m ぐらいのところにある. 測線2 では深度 1m ぐらいのところに水面があるような状況と











なっており, 測線近傍より水面は浅いところ にあるような状況となっている.また, 図-6,7 に電磁波探査結果を示す.測線1では深 度1.5m ぐらいのところに反射面があるが, 測線2では1m ぐらいのところにあり, 深度 の大小のちがいはあるが, 測線2のほうが浅 いところに水面がある状況は電気探査と同 じである.

4. まとめ

調査結果を見ると,堤体中央方向の浸潤面 の位置が,漏水箇所よりも高いことが推定で き,漏水箇所近傍の水位はその下部や周辺の 水とは連続してない様子が分かる.これらと 堤体規模の調査から考察すると,この漏水部 の水は堤体中央方向から水みち的に上部か ら流れてきているものと思われ,その浸潤は 漏水箇所に集中して浸出しており,自由水面 を形成するような流れではないことが予想 される.

単一の非破壊検査では内部の様子を推察 することが難しい状況でも,複数の手法によ り多角的な推定ができることがわかった.



Fig.6 Ground penetrating radar reflection, Line1



160

Fig.5 Resistivity distribution, Line2



Fig.7 Ground penetrating radar reflection, Line2

参考文献

- 1) (財) 災害科学研究所 トンネル調査研究会編,地盤の可視化と探査技術 比抵抗高密度探査 法の実際, 鹿島出版会, 2001
- 2) 物理探査学会,物理探査ハンドブック手法編,第7章地中レーダ,1998
- 3) 物理探査学会,物理探査ハンドブック手法編,第1,2章,1998