動物移動路の検証

(Evaluation of the underpass for animals)

岡直子、坂本義浩

(OKA Naoko, SAKAMOTO Yoshihiro)

1. はじめに

豊かな生態系を有する中山間地域における道路工事においては、地域の自然への負荷を極力減らし、開発と自然保護の両立を図る必要がある。このことから当機構では、群馬県沼田市で実施した利根沼田区域農用地総合整備事業における農業用道路の建設にあたり、周辺に生息するカモシカ、タヌキ、イタチ等の生息環境分断を修正するため、ボックスカルバート型の動物移動路を平成 15 年度に設置した。この施設の有効性を評価するため、平成 16 年 12 月から平成 17 年 10 月にかけて、当該動物移動路及び比較対象として近隣の道路交差用モジュラーチ 2 箇所において、動物の生息状況と移動路利用状況を調査した。その調査結果及び施設の評価について報告する。


2. 評価対象施設の概要

ボックスカルバート型動物移動路は、道路横断排水用の横断函渠(内径 1.5 x 1.7 m、延長 15.8 m)の底部を擬石とする、上下流の水路の土留めに木材を利用するといった動物の利用を促進するような工夫を行い、動物移動路としたものである。

モジュラーチは、林道の上部を農業用道路が交差して超えることから設置したものであり動物移動用の施設ではないが、山と里の境界上に位置しており、動物の移動の可能性があったことから、調査対象とした。

3. 調査内容と結果

図1.確認された痕跡の数 Number of traces which were found



(独) 緑資源機構計画評価部環境課 Japan Green Resources Agency, Department of planning and evaluation, Division of Environment 動物移動路、アンダーパス、利用状況

痕跡数の比較からは、無雪時ではボックスカルバート周辺の生息数が若干多く、積雪時にはモジュラーチ周辺の動物生息数が多いといえる。一方、生息する種類の多様さという点では、無雪時にはボックスカルバート、モジュラーチの差は大きくないものの、積雪時にはモジュラーチの方がはる

かに大きいという結果である。

実際にボックスカルバート 及びモジュラーチを移動した のが確認された動物のモジュ のるに示す。 2 箇所のモジまん では、年間を超されたが、 がックスカルバートについる は、やなの、特に積雪時には ものの、他の時期には確認 きなかった。

4.考察と評価

モジュラーチについては、 林道上(沿い)を歩く動物が 自然と進入できることから、 多くの動物が利用していると 考えられる。しかし水路を兼 ねたボックスカルバートにつ いては、移動にあたって水路 壁を降りなければならない、 さらに夏場には移動路への誘 導路に草がおい茂り動物が歩 きにくいことから、利用を阻 害したものと考えられる。一 方、ボックスカルバート周辺 の動物生息密度が低いと推測 される冬季に多くの利用が確 認されたのは、土留めに利用

図 2 . 痕跡が確認された動物の種類数 Number of kinds of animal whose traces were found





図3.定点調査の結果 Result of the fixed point observations



した木材の隙間に生えた草が小動物の希少な餌場となったこと、積雪により誘導路へ下る スロープが形成されたことが、要因と考えれらる。以上より、一定の条件下でこの動物移 動路の有効性が高いことがいえる。

5.おわりに

本調査を通じ、動物移動路を設置する際には、侵入のしやすさや、移動路内の歩きやす さを確保すること、さらに土留めの隙間の草場のように、自然さを取り入れることも重要 であるとわかった。今後の道路整備における動物への配慮に、反映させていきたい。