# 滋賀県日置前扇状地における地下水の水質特性

Characteristics of Groundwater Quality in Hiokimae Alluvial Fan, Shiga Prefecture

○今川智絵 · 竹内 潤一郎 · 河地 利彦

OChie Imagawa, Junichiro Takeuchi and Toshihiko Kawachi

## <u>1 はじめに</u>

森林流域の流出水や扇状地の地下水・湧水の水質 について,あるいは水田の有する硝酸態窒素除去機 能に関して,多くの研究が行われている.扇状地水 田における研究<sup>[1]</sup>によると,扇端上部の水田では浸 透量が多く浸透水の硝酸態窒素濃度も高い一方,扇 端下部の湧水地帯の湿田では脱窒機能が高く,扇端 から浸出する地下水中の硝酸態窒素を浄化すること が推測されている.本研究では,流域水質モデルの 構築に向けて,扇状地における地下水の硝酸態窒素 や他の溶存成分について調査を行い,水田の水管理 や地下水流動と地下水水質との関連を検討した.

## 2 調査地区の概要

日置前扇状地は,滋賀県高島市今津町に位置し (図1),野坂山地から流下する百瀬川や境川により 形成された複合扇状地の一部である<sup>[2],[3]</sup>.その前面 には,三角州性低地である今津,マキノ低地が琵琶 湖岸まで広がる.本扇状地は,更新世後半から完新 世にかけて形成されたもので,古琵琶湖層群と丹波 層群を基盤とする.丹波層群は,三畳紀からジュラ 紀に海溝底に堆積した泥質岩や砂岩,チャート等の 付加複合体と,これに貫入した古第三期の花崗岩体 から成る.鮮新世から更新世に盆地が沈降し出現し た古琵琶湖に礫や砂,シルト,粘土が堆積し,古琵琶 湖層群が形成された.更新世後半には,東西方向の 圧縮により基盤が褶曲し,低平な盆地状の地形と山 地の繰り返しができた.その後氷河期の水面低下に より,河谷沿いには段丘と扇状地が形成され,盆地 中央部には沖積層が厚く堆積した.沖積層は,湖成 の粘土層,泥炭層と河成の砂礫層の互層で成る.ま た,本扇状地の農地土壌は,境川沿いの一部で礫質 黄色土,他は多腐食質多湿黒ボク土である<sup>[4]</sup>.

本扇状地では,扇頂には集落があり,扇央は水田 として利用されている.水田では,4月下旬から代 掻きが始まり,4月末から5月上旬に元肥の施肥と 苗の移植,6月中旬から下旬に中干し,6月末から7 月中旬に穂肥の施肥,8月下旬から9月上旬に収穫 が行われる.元肥には緩効性肥料が平均40kgN/ha, 穂肥には即効性肥料が平均30kgN/ha施肥される.



Fig.1: Topographic map of the study area

### <u>3 調査方法</u>

日置前扇状地とそれに続く平地の浅層地下水の水 文,水質調査を目的として,6か所の地下水観測井 (w1-w6)を設置した(図1,表1).w1が扇頂,w2 が扇央,w3,w4が扇端上部,w5,w6が平地に位置 し,w2-w6の周囲は水田である.

| 表 1:地下水観測井                 |         |                   |         |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------|---------|-------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| Table 1: Observation wells |         |                   |         |  |  |  |  |  |  |  |
| No.                        | 地盤標高    | 水位計までの深さ          | 対象帯水層   |  |  |  |  |  |  |  |
| w1                         | 145.60m | 8.74m             | 第 3 帯水層 |  |  |  |  |  |  |  |
| w2                         | 124.18m | 8.39m             | 第 2 帯水層 |  |  |  |  |  |  |  |
| w3                         | 110.82m | 17.10m            | 第4帯水層   |  |  |  |  |  |  |  |
| w4                         | 117.93m | $7.57 \mathrm{m}$ | 第 3 帯水層 |  |  |  |  |  |  |  |
| w5                         | 112.87m | 0.82m             | 第1 帯水層  |  |  |  |  |  |  |  |
| w6                         | 108.29m | 4.13m             | 第1帯水層   |  |  |  |  |  |  |  |

地下水位,水温は,観測井内に設置した水位計に より10分毎に測定した.RpH,電気伝導度(EC)は 採水時に現地で測定を行い,硝酸態窒素(NO<sub>3</sub>-N) 濃度は実験室で分析を行った.2006年9月から調 査を開始し,観測井6か所の地下水と1か所の用水 (Ir)を,月1,2回の頻度で採取した.

#### 4 調査結果と考察

観測井でのボーリング調査から推測すると,本扇 状地の鉛直断面は,扇頂から扇央は砂礫互層であり, 扇端から平地にかけて有機質土壌が厚くなる(図2).



京都大学大学院農学研究科 Graduate School of Agricultural Science, Kyoto University

キーワード:扇状地,地下水,水質

観測井の地下水位変動を図3に示す.同じ帯水層 が対象のw1とw4では降雨に対応して1~2mの水 位上昇があるが,下流側のw4では変化がなだらか である.地表面直下に地下水面のあるw5とw6で は水位変動が小さいが,w5では降雨に対応して数十 cmの水位上昇がある.また4月下旬に,降水やw1 での水位上昇が見られる.これは水田に代掻き用 水が灌漑されたためと推測され,扇央から扇端にか けて水田からの鉛直浸透が比較的多く,水田の水管 理の影響がすぐに現れると考えられる.

| Cable 2: Statistics of observed water qualities |    |      |      |      |               |          |  |  |  |
|---|----|------|------|------|---------------|----------|--|--|--|
|   |    |      | 温度   | RpH  | $\mathbf{EC}$ | $NO_3^N$ |  |  |  |
|   |    |      | [°C] | [-]  | $[\mu S/cm]$  | [mg/L]   |  |  |  |
| -   | w1 | 平均   | 13.4 | 7.0  | 109           | 0.49     |  |  |  |
|   |    | 分散   | 0.3  | 0.4  | 860           | 0.13     |  |  |  |
|   | w2 | 平均   | 15.4 | 7.9  | 444           | 1.32     |  |  |  |
|   |    | 分散   | 0.8  | 0.3  | 2,820         | 0.16     |  |  |  |
|   | w3 | 平均   | 15.2 | 5.7  | 108           | 1.69     |  |  |  |
|   |    | 分散   | 0.2  | 0.04 | 434           | 0.08     |  |  |  |
| _   | 1  | 平均   | 14.1 | 5.6  | 84            | 2.14     |  |  |  |
|   | W4 | 分散   | 0.7  | 0.04 | 18            | 0.19     |  |  |  |
|   | 5  | 平均   | 15.1 | 8.0  | 340           | 0.31     |  |  |  |
|   | wo | 分散   | 26.7 | 0.9  | 6,201         | 0.04     |  |  |  |
| _   | w6 | 平均   | 14.5 | 6.4  | 94            | 0.44     |  |  |  |
|   |    | 分散   | 0.03 | 0.3  | 418           | 0.06     |  |  |  |
| Ir  | Ir | 平均   | 11.7 | 6.9  | 38            | 0.76     |  |  |  |
|   | 分散 | 21.8 | 0.06 | 182  | 0.19          |          |  |  |  |

表2:地下水水質の平均・分散

各水質項目について全測定回数の平均・分散を表 2 に,水温,硝酸態窒素濃度の変動を図4,5 に示す. まず,地表面直下の w5 を除く観測井では水温上昇 のピークが1~2 月頃であり,気温のピークに対し て約半年のずれがあった.また,w1よりもw4の方 が変動幅がやや大きく,ピークは約1か月早かった. これは,扇状地を流下する間に地表面からの鉛直浸 透流が帯水層に流入するためと考えられる.

RpHは,w1からw3,w4へ低くなり,w6ではや



図 3:地下水深(水位計を基準とした水深)の変動 Fig.3: Groundwater depth above the sensor

や高くなって弱酸性であった.また,地下水の EC は用水と比較してはるかに高く,地下水中にはイオ ン総量が多いといえる.観測井ごとの EC は RpH と 似た傾向を示し,w1 から w3,w4 へ低くなり,w6 ではやや高くなった.w2,w5 では RpH, EC とも に特に大きな値を示し,その要因は地質的なものと 考えられる.

NO<sub>3</sub>-N 濃度は,最も高い値を示すw4においても 3.0mg/L以下であり,全体的に低い値であった.w1 からw3,w4へ高くなり,w6ではw1と同程度かそ れ以下に低下した.扇端上部での濃度上昇は,扇状 地を流下する間に,硝化の進行しやすい不飽和層を 通過してNO<sub>3</sub>-N 濃度の高くなった鉛直浸透流が帯 水層に流入するためと考えられる.逆に平地の水田 直下では,地下水位が高く嫌気条件にあるために脱 窒が進行し,NO<sub>3</sub>-N 濃度が低下すると考えられる. また,w4,w5,w6では5~8月の灌漑期にNO<sub>3</sub>-N 濃度が低下した.これは,水田の湛水によって嫌気 条件となり脱窒が進行するためと考えられる.7月 23日にわずかに高い値を示した要因は,前週に施肥 された穂肥の溶脱と推測される.

## 5 まとめ

日置前扇状地において,地下水の水質は,帯水層 内の水の流動のみで決定されるものではなく,地質 や水田における営農活動等の局所的な影響を受けや すいことが示された.今後,本地域において流域水 質モデルを構築することが課題である.

参考文献 [1] 木方 展治,結田康一:扇状地水田下の土壌 水中硝酸態窒素,土肥誌,63(5),581-589,1992. [2] 中 江訓,吉岡敏和,内藤一樹:竹生島地域の地質,地質調 査所,2002. [3] 中江訓,吉岡敏和:熊川地域の地質, 地質調査所,1999. [4] 滋賀県県民文化生活部県民生活 課:5万分の1土地分類基本調査「竹生島」.

